

Podstawa na tealight wykonana z żywicy

Instrukcje Nie. 3499

Poziom trudności: Zaawansowany 🍷🍷🍷🍷

Czas pracy: 30 Minuty

Zanurz się w kreatywnym świecie odlewów z żywicy! Ta wszechstronna technika może być wykorzystywana nie tylko do tworzenia eleganckiej biżuterii czy akcesoriów dekoracyjnych, ale także nastrojowych świeczników na tealighty. W niniejszej instrukcji pokazujemy, w jaki sposób można je łatwo stworzyć samodzielnie. Daj się zainspirować i stwórz własne, spersonalizowane akcenty świetlne!



Przed rozpoczęciem należy dobrze przygotować miejsce pracy. Rozłóż solidną **matę rzemieśniczą** na powierzchni roboczej, aby chronić ją przed zabrudzeniem żywicą. Pamiętaj, aby zawsze nosić **Rękawice nitylowe** - odlewanie żywicy może powodować podrażnienia skóry, a ochrona skóry powinna być najwyższym priorytetem.

Krok 1: Mieszanie żywicy

Do mieszania żywicy najlepiej użyć starego plastikowego pojemnika, który można łatwo wyrzucić po użyciu, takiego jak pusty pojemnik po jogurcie. Ważne jest, aby mieszać tylko tyle żywicy, ile potrzeba do całkowitego wypełnienia formy. Użyj praktycznych **mini kubków VBS**, aby odmierzyć odpowiednią ilość obu składników.

Wymieszaj żywicę i utwardzacz w **stosunku 1:1** i dokładnie przenieś oba składniki do kubka do mieszania za pomocą **drewnianego patyczka**. Następnie dokładnie wymieszaj mieszaninę, aż do uzyskania jednolitej konsystencji - zapewnia to prawidłowe utwardzenie żywicy i brak niepożądanych grudek.

Krok 2: Dodaj brokat

Jeśli chcesz nadać swojemu dziełu osobisty charakter, możesz teraz dodać drobinki brokatu w kolorze złotym lub srebrnym. Ten krok nada Twojemu dziełu świąteczny, elegancki połysk. Ostrożnie wsyp drobinki do mieszanki żywicy i ponownie dokładnie wymieszaj, aby zostały równomiernie rozprowadzone.

Krok 3: Wypełnianie formy i wykańczanie powierzchni

Wlej wymieszaną żywicę powoli i równomiernie do przygotowanej formy. Upewnij się, że mieszanka dotarła do wszystkich rogów i krawędzi formy. Aby usunąć wszelkie pęcherzyki powietrza, które mogłyby wpłynąć na przezroczysty wygląd, delikatnie przesunij po powierzchni żywicy suszarką do wytłaczania. Ciepło wygeneruje ciepło potrzebne do pęknięcia pęcherzyków, co spowoduje uzyskanie krystalicznie czystej powierzchni.

Krok 4: Działaj szybko w przypadku awarii

Jeśli coś pójdzie nie tak podczas pracy, musisz działać szybko. Świeżą żywicę można łatwo usunąć za pomocą specjalnego **zmywacza do żywicy**, zanim stwardnieje. Szybko oczyść dotknięte obszary, aby uniknąć trwałych plam.

Krok 5: Suszenie podstawki na tealight

Pozostaw swoje dzieło do wyschnięcia na **co najmniej 24 godziny** przed dalszą obróbką lub wyjęciem z formy. W tym czasie żywica całkowicie stwardnieje i uzyska ostateczną stabilność.

Gdy dzieło **całkowicie wyschnie**, można ostrożnie wyjąć je z formy. Jeśli chcesz, możesz umieścić świeczkę w środku, aby zamienić swoje dzieło z żywicy w mieniący się obiekt świetlny.

Odwiedź nasz sklep internetowy, aby znaleźć wszystkie potrzebne materiały i odkryj różnorodne farby brokatowe, formy do odlewania i inne kreatywne akcesoria, które pomogą Ci rozpocząć kolejny projekt rzemieślniczy!

Must Have

Przezroczysta żywica epoksydowa

● **157,99 zł** (1 kg = 394,98 zł)

 [Szczegóły przedmiotu](#)

Ilość:



1



**Dodaj do
Koszyka**



Szczegóły artykułu:

Numer pozycji	Nazwa artykułu	Ilość
27914	Przezroczysta żywica epoksydowa	1
27915	Silikonowa forma do odlewania uchwyty na tealightOkrągły	1
27916	Silikonowa forma do odlewania uchwyty na tealightKwadratowy	1
27917	Silikonowa forma do odlewania uchwyty na tealightGwiazda	1
347212	Mini kubek VBS, 24 szt.	1
132442-45	Mata do cięcia VBS "Hobby"45 x 30 x 0,3 cm	1
661140	Drewniane patyczki VBS "Natura"	1
26104	Mieszanka cząstek złota i srebra, 9 słoików	1
552899	Suszarka do wytłaczania	1
24743	Zmywacz żywicy	1
25209	Podgrzewacze 7h "Pure Nature Lights"	1